


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Feuerschutz FS » Schallschutz von FS-Türen




## Schallschutzklasse SK1 - $R_w \geq 32\text{dB}$



### Prüfbericht/Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
gefälzt  
Nr. 175 28973\_S30Rev1


Typen: FS-30-1-RD



### Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
stumpf  
Nr. 16/08-A364-K11

Typen: FS-30-1-RD



### Prüfbericht/Gutachten Schallschutz FS-30-1-LA-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
gefälzt  
Nr. 175 28973\_S31Rev1

Typen: FS-30-1-LA-RD



### Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-RD / FS-30-2-RD


Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK1 ( $R_w \geq 32\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Nr. 18/09-A379-K1

Typen: FS-30-1-RD / FS-30-2-RD (1-flügelig / 2-flügelig)



## Schallschutzklasse SK2 - $R_w \geq 37\text{dB}$





## Gutachten Schallschutz FS-30-1-SD-RD - gefälzt

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK2 ( $R_w \geq 37\text{dB}$ )  
gefälzt  
Nr. 175 28973\_S33Rev1

Typen: FS-30-1-SD-RD



## Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-SD-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK2 ( $R_w \geq 37\text{dB}$ )  
stumpf  
Nr. 12/06-A170-K2.1

Typen: FS-30-1-SD-RD



## Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SD-RD - stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK2 ( $R_w \geq 37\text{dB}$ )  
stumpf  
Nr. 12/06-A170-B2.1

Typen: FS-30-1-SD-RD



## Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK2-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK2 ( $R_w \geq 37\text{dB}$ )  
stumpf / gefälzt  
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K2

Typen: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK2-RD / FS-30-1-CH-SK2-EH2-RD



### Schallschutzklasse SK3 - $R_w \geq 42\text{dB}$



## Prüfbericht Schallschutz FS-30-1-DF-SK3 - gefälzt/stumpf

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK3 ( $R_w \geq 42\text{dB}$ )  
gefälzt / stumpf  
Nr. 18/12-A520-K1

Typen: FS-30-1 DF SK3 RD / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD





## Prüfbericht / Gutachten Schallschutz FS-30-1-SK3-RD

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK3 (Rw >= 42dB)  
stumpf / gefälzt  
Kurzbericht Nr. 2020-05-0369-K1

Typen: FS-30-1-SK3-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD / FS-30-1-CH-SK3-RD / FS-30-1-CH-SK3-EH2-RD



**Schallschutzklasse SK4 - Rw >= 47dB**



## Prüfbericht Schallschutz - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK4 (Rw >= 47dB)  
stumpf / gefälzt  
Prüfbericht Nr. 22-004310-PR02

Typen:  
FS 30-1 SK4 RD (Typ 13)  
FS 30-1 EH2 SK4 RD (Typ 13)  
FS 30-1 EH3 SK4 RD (Typ 13)

